Diskettenlaufwerk Teak FD-235HF

A291, 193077A2-91
8360741 MT
Ersatzteil, gebraucht